

Cette campagne concerne le lot : 15-51-1004808

Ventilateur LISTO VT23 L2 table 23cm



**VENTILATEUR LISTO VT23 L2 TABLE 23CM EAN: 3497674086640
CODE : 8000468**

Cher(e) client(e),

Soucieux d'être à la hauteur de votre confiance et pour vous garantir la sécurité et la qualité de nos produits, notre fournisseur SOURCING ET CREATION, en collaboration avec SMS Distribution organise par mesure de précaution un plan de rappel national concernant le Ventilateur LISTO VT23 L2 table 23cm Code 8000468.

La raison de cette action : Il a été constaté que les ventilateurs LISTO du lot 15-51-1004808 ont un défaut de plasturgie celui se déboîte au niveau du bloc moteur (risque sécuritaire).

Nous vous recommandons donc de **NE PLUS UTILISER** ce produit et vous remercions de bien vouloir **prendre contact avec votre SAV SMS Distribution au : 03.61.76.54.52 ou service.sav@htmpro.com**.

Un bon d'échange remboursable vous sera remis à la restitution du produit sur présentation de votre ticket de caisse ou facture d'achat.

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés et nous vous remercions par avance de votre coopération.

Les équipes SMS Distribution sont à votre écoute pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous assurons, Chère Cliente, Cher Client, de notre meilleure diligence et de notre considération distinguée.

Le service Qualité de SMS Distribution.

Affichage obligatoire au minimum du 13/09/2016 au 13/12/2016